

浙江美福石油化工有限公司

土壤污染风险隐患排查情况

一、生产装置区排查情况

- 1、各生产装置区地面硬化情况正常，卫生干净整洁，无杂物胡乱堆放情况。
- 2、泵沟、明沟排水工作正常，地下污水管网运行正常。雨污切换阀门正常好用。
- 3、装置周围绿化带生长正常，卫生干净整洁。
- 4、危险废物储存罐密封正常，无泄漏风险，储罐周围应急处理设备齐全。
- 5、装置区内各设备、管道、仪表等无跑、冒、滴、漏等现象。
- 6、地下储罐密封完好，使用正常，无泄漏风险。

根据现场排场情况结论：装置区土壤污染风险为低风险。

二、储罐区排查情况

- 1、常压储罐区及球罐区地面硬化情况正常，围堰无裂缝，卫生干净整洁，无杂物胡乱堆放。
- 2、储罐本体及管道等连接件密封良好，无跑、冒、滴、漏等现象。
- 3、排水沟、雨水井等地下管网正常好用，雨污切换阀门正常好用。
- 4、地下储罐密封良好，无泄漏风险。
- 5、泵房等设备区域设备正常使用，无跑、冒、滴、漏等现象。

根据现场排场情况结论：储罐区土壤污染风险为低风险。

三、危废贮存间排查情况

- 1、危废贮存间地面硬化良好，防渗漏涂层完好无渗漏风险。
- 2、导流沟正常使用，无泄漏风险。
- 3、危险废物使用防渗漏容器储存。
- 4、危废贮存间内有序摆放，无胡乱堆放、无积压情况。
- 5、危废贮存间密闭情况良好无扬撒风险。

根据现场排场情况结论：危废贮存场所土壤污染风险为低风险。

四、厂区道路及其他区域排查情况

- 1、厂区道路硬化良好，干净整洁，无杂物胡乱堆放。道路雨水收集及排水系统使用正常。

2、办公区域地面硬化良好，雨水及排污系统正常使用。


3、各绿化带绿化正常，整洁美观，无土壤污染风险。

根据现场排场情况结论：厂区道路及办公等场所土壤污染风险为低风险

五、2020 年度厂区土壤及地下水自行检测

如下图所示，公司每年委托第三方检测机构对我司厂区内的土壤和地下水进行自行监测。

2020 年度委托耐斯检测技术服务有限公司对我司土壤和地下水进行采样检测，详细结果见检测报告：02202003390、02202003391 号检测报告。



六、结论

综上所述，结合公司自我排查情况和自行监测的监测结果，浙江美孚石油化工有限公司 2020 年度土壤污染风险为低风险。